



## Informazioni accessibilità Porto San Rocco - Muggia

**Rilevazione effettuata da:** Michele Franz (CRIBA FVG), Giuseppe Moretti (Ass. Tetraparaplegici FVG), Hubert Perfler e Marino Attini (UICI), Alessia Del Bianco Rizzardo (PromoTurismoFVG)

**Data rilevazione:** 24 giugno 2015

**Durata del rilievo:** 3 ore





Porto “San Rocco”, sito in Strada per Lazzareto 2 a Muggia (TS).

Utilizzo da parte dei clienti di parcheggio sotterraneo interno, delimitato da sbarra automatica per il controllo degli accessi, apribile suonando il citofono sulla colonnina a lato strada. All'interno presenza di due stalli di parcheggio riservati a persone con disabilità, contrassegnati da segnaletica orizzontale, uno dei quali però già assegnato a specifico appartamento. Presenza di altro stallo per persone con disabilità, al livello superiore nei pressi dei portici che conducono alle attività commerciali e alle banchine. (Foto 1 e 2)

Dal parcheggio sostanziale assenza di indicazioni per gli utenti sul percorso da seguire per raggiungere il porto; presenza a terra di segnaletica che indica il percorso che le persone su sedia a ruote devono seguire, in parte poco visibile a causa dell'usura dovuta al tempo e della scarsa illuminazione dei luoghi sotterranei. Assenza di segnaletica tattilo plantare in tutto il complesso. (Foto 3)

Percorso da seguire per raggiungere la “piazza” principale del porto in parte coperto da portici e con pavimentazione in masselli autobloccanti o in pietra, con fughe non profonde e ravvicinate, percorribile anche da persone con disabilità motoria. (Foto 4)

Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4





Nella “piazza” principale del porto pavimentazione raccordata con quella perimetrale lasciando soglia di circa 3 cm che può essere di ostacolo per tutti gli utenti. (Foto 5)

Sala congressi che si affaccia sulla piazza principale: accesso attraverso porta a doppia anta con larghezza complessiva di 180 cm e presenza di piccola soglia segnalata con apposizione di fascia adesiva di colore giallo e nera. (Foto 6) Sala interna con 290 posti a sedere, priva di soglia dalla hall di ingresso e con accesso tramite porta di 160 cm. Palco rialzato privo di rampa per permettere accesso ad eventuali relatori su sedia a ruote.

Servizi igienici della sala congressi: accesso attraverso porta a doppia anta tipo saloon (anche detta porta “va e vieni”). Presenza di due bagni per persone con disabilità (uno nella sezione uomini e uno in quella donne), di dimensioni 180 x 187 cm, con tazza wc alta 55 cm con spazio di accostamento laterale e installazione di maniglioni in posizione troppo distante dalla tazza stessa. Lavabo sagomato regolabile in altezza, con possibilità di accostamento frontale e installazione di porta carta troppo alto, di impossibile utilizzo da parte di persone su sedia a ruote. Presenza di specchio reclinabile. (Foto 7 e 8)

Foto 5




Foto 6



Foto 7



Foto 8





Piscina coperta: accesso attraverso porta a doppia anta larga complessivamente 200 cm, con soglia inferiore a 1 cm; presenza di servizi igienici per persone con disabilità, nello spogliatoio uomini e nello spogliatoio donne, uguali a quelli della sala congressi (valgono le stesse osservazioni fatte in precedenza). Locale doccia di 137 x 195 cm con sistema di chiusura della porta di difficile utilizzo per chi non ha uso fine delle mani e con soffione doccia lasciato ad altezza eccessiva; presenza di fasciatoio nello spogliatoio femminile.

Accesso alla piscina scoperta al livello superiore attraverso gradino di 15 cm, segnalato con apposizione di fascia adesiva di colore giallo e nera, e poi superando scala curvilinea tipo “chiocciola”. (Foto 9, 10, 11 e 12)



Foto 9




Foto 10



Foto 11



Foto 12

Accesso alternativo alla piscina scoperta al livello superiore attraverso ristorante “Al porto”, utilizzando ascensore di 110 x 130 cm con pulsantiera installata a 110 cm da terra e con pulsanti a rilievo.



Scale scarsamente illuminate, con differente colorazione di pedata e alzata ma pedata scusa che impedisce una chiara percezione di dove termina il gradino; corrimano installato solo da un lato e assenza di segnale tattilo plantare di pericolo. (Foto 13, 14 e 15)

Dalla terrazza del ristorante percorrenza di rampa con pendenza del 9%; assenza di sollevatore per permettere accesso in acqua a persone su sedia a ruote. (Foto 16)



Foto 13



Foto 14



Foto 15




Foto 16

Pontile fisso con ingresso a raso superando cancello che durante il giorno è sempre aperto e utilizzo di diversi materiali per delimitare la fascia centrale del percorso da quella laterale, con anche contrasto cromatico. (Foto 17)

Pontili galleggianti con ingresso superando cancello di 90 cm, ben raccordati con pavimentazione fissa di accesso attraverso elemento metallico e con molta lunghezza che permette di avere una pendenza dolce con tutte le situazioni di marea.

Pavimentazione in legno senza differenze tra zona centrale e laterale. (Foto 18)



Foto 17



Foto 18



Foto 19



Foto 20

Attività commerciali presenti sotto i portici con soglia di accesso di 2 cm.

Corridoio che conduce al blocco bagni presente nella zona in prossimità dei pontili galleggianti con installazione di cartello informativo indicante la presenza dei bagni che sporge sul percorso ed è installato a 190 cm da terra, e può quindi essere fonte di infortunio per persone alte distratte o non vedenti.

Blocco bagni presente nella zona in prossimità dei pontili galleggianti: presenza di servizio igienico per persone con disabilità nella zona docce. Dimensione di 190 x 210 cm, con presenza di maniglione ribaltabile a lato di tazza wc e assenza di maniglione fisso sul lato del muro. Presenza di doccia a raso pavimento, ma senza la dotazione di seggiolino.

Lavabo sagomato con spazio di accostamento frontale e con leva chirurgica. Specchio installato ad altezza eccessiva. (Foto 19 e 20)



Rampa esterna per raggiungere il livello superiore, in cui ci sono gli appartamenti, larga 270 cm con pendenza di circa il 9% e con ripiano di sosta intermedio. Assenza di corrimano laterale, sia sulla rampa che sulle scale che conducono agli appartamenti del livello superiore.

*(Foto 21 e 22)*

*Foto 21*



*Foto 22*

