



Informazioni accessibilità Riserva Naturale Regionale Lago di Cornino

Rilevazione effettuata da: Michele Franz (CRIBA FVG), Alessia Del Bianco e Caterina Gasparini (PromoTurismoFVG)

Data rilevazione: 8 luglio 2016

Si descrivono di seguito i parcheggi, i percorsi di collegamento, gli edifici di interesse per il turista, i luoghi significativi all'aperto e i collegamenti pedonali alle strutture.

Presenza di primo parcheggio, più distante dal centro visite, con sette stalli per auto di cui nessuno riservato alle persone con disabilità, e con segnaletica sbiadita e non facilmente leggibile; *(Foto 1)*

Dal parcheggio, sulla destra, parte sentiero in terra battuta che porta ad area giochi e al parcheggio delle corriere (quattro stalli per corriere), il cui primo tratto è con forte pendenza e dissestato, e successivo ponticello in legno con gradino di 10 cm. *(Foto 2 e 3)*

Dal parcheggio per le auto inizia anche un percorso per raggiungere il centro visite, con passerella in legno, costeggiante la strada, ben raccordata con asfalto del parcheggio, con fughe tra le assi di legno (in alcuni tratti dissestate) di circa 2 cm e leggera pendenza, senza ripiani orizzontali ogni 10 m di sviluppo lineare (la rampa segue l'andamento naturale del terreno). *(Foto 4)*



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Attraversamento pedonale con strisce sull'asfalto sbiadite e poco evidenti, con soglia di circa 2 cm per accedere al marciapiede la cui finitura superficiale è in ciottoli di fiume che possono creare difficoltà nella percorrenza da parte di persone con difficoltà nella deambulazione.

Tratto del percorso che porta all'accesso del centro visite con pendenza molto elevata, fino al 27%. (Foto 5 e 6)

Nella zona sottostante al percorso presenza di altro parcheggio con fondo in ghiaia battuta, dal quale si raggiunge il centro visite o attraverso il percorso con forte pendenza prima illustrato o attraverso una scala i cui gradini sono in ghiaia e sassi e con corrimano da un lato. (Foto 7)

Percorso pedonale interno all'area recintata del centro visite con fondo in ciottoli non levigati e forte pendenza. (Foto 8)

Il personale del centro dichiara che le persone con disabilità possono raggiungere il centro direttamente con l'auto posteggiandola nei pressi della struttura, per evitare il percorso pedonale che è difficilmente accessibile; manca però segnaletica che informi rispetto a questa possibilità sia nei parcheggi sia sul segnale di "Divieto d'accesso" che è posto all'inizio della strada in ciottoli. Non è disponibile per i turisti una mappa con i percorsi del territorio né una segnaletica specifica che li contraddistingua.



Foto 5



Foto 6



Foto 7



Foto 8



Nel porticato antistante il centro visite presenza di tavoli per bambini. Presenza di soglia antistante alla porta di ingresso alta 4 cm, spazi interni ampi e bancone con piccola mensola ad altezza 75 cm; bacheche alte 80 cm e pannelli informativi con caratteri di dimensione ridotta, scarso contrasto cromatico e con sfondo che rende difficile la lettura dei testi. (Foto 9, 10 e 11)

Il percorso di visita prevede la visione di sale su due livelli (al primo piano sala video), collegati attraverso scala in legno con assenza di contrasto cromatico e con corrimano che nel primo tratto non è di facile presa. (Foto 12)




Foto 9

Foto 10

Foto 11

Foto 12

Sala video al primo piano con bacheche espositive e gradino di 8 cm per andare verso un corridoio largo 90 cm con altre bacheche. (Foto 13)

Le persone con disabilità motoria possono raggiungere il livello superiore dal retro, superando alcune rampe inclinate. Accesso alla sala dal retro attraverso soglia di 3 cm e zerbino in tessuto, con rampa larga 200 cm e con pendenza di circa 9% ma successivo percorso esterno costituito da ciottoli non levigati e masselli autobloccanti in cemento con presenza di erba. (Foto 14 e 15)



Punto di osservazione naturalistico verso il carnaio dove si alimentano i grifoni raggiungibile con breve rampa con fondo in ciottoli e con forte pendenza (di poco inferiore al 30%); struttura in legno adibita ad osservatorio con varco di accesso largo 95 cm e con panca per sedersi piuttosto alta. (Foto 16)



Foto 13



Foto 14




Foto 15



Foto 16

Bagni per il pubblico raggiungibili dal corridoio laterale alla reception oppure con percorso esterno inerbato. Bagno per persone con disabilità chiuso a chiave, con necessità di chiedere la stessa alla reception, con misure interne di 209 x 136 cm, con maniglione ribaltabile solo da un lato, con spazio libero di almeno 100 cm per accostamento laterale ma limitata possibilità di accostamento frontale; tazza wc con foro anteriore e doccetta alato; lavabo sagomato sospeso con miscelatore a leva lunga, specchio reclinabile. (Foto 17 e 18)

Già attivato un laboratorio sensoriale dal titolo "La natura in ogni senso"; dichiarato dal personale di avere esperienza con persone con disabilità cognitiva e con qualche singolo visitatore che usava sedia a ruote, mentre non persone con disabilità visiva.

Nei pressi del cancello di accesso al centro visite inizia percorso per il lago di Cornino, che ha parapetto di protezione laterale, alcuni tratti con forte pendenza e con gradini, fondo in ghiaia e sassi ed elementi naturali; lunga scalinata in pietra e sassi molto dissestata, potrebbe rappresentare un problema anche per persone con disabilità visiva. Presenza di area pic nic lungo il tragitto. (Foto 19 e 20)



Nei pressi del cancello di accesso al centro visite inizia percorso per il lago di Cornino, che ha parapetto di protezione laterale, alcuni tratti con forte pendenza e con gradini, fondo in ghiaia e sassi ed elementi naturali; lunga scalinata in pietra e sassi molto dissestata, potrebbe rappresentare un problema anche per persone con disabilità visiva. Presenza di area pic nic lungo il tragitto. (Foto 19 e 20)



Foto 17



Foto 18



Foto 19



Foto 20

Laghetto Pakar a Forgaria del Friuli

Parcheggio con fondo in ghiaia battuta con breve rampa, per accedere alla struttura, in cemento e con pendenza limitata. (Foto 21)

Ingresso agevole alla reception con bancone alto 85 cm. (Foto 22)

Per raggiungere zona sottostante con laghetti possibilità di utilizzare scale larghe 120 cm, senza corrimano e con assenza di contrasto cromatico, oppure rampa cementata a "U" con pendenza circa del 10% e corrimano da un solo lato, con presenza nel primo tratto di cordolo battitacco. (Foto 23)



Bagno per persone con disabilità raggiungibile attraverso rampa con pendenza compresa tra 8 e 12%, con ripiani di sosta e corrimano: porta 85 cm, misure interne di 190 x 160 cm con possibilità di accostamento laterale e frontale a tazza wc e maniglione su entrambi i lati, lavabo sospeso senza colonna e con specchio reclinabile. (Foto 24 e 25)



Foto 21



Foto 22



Foto 23



Foto 24



Foto 25